

ACINQUE TECNOLOGIE S.P.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE PERDITA DALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO IN VIALE BRIANZA - MONZA

NECESSITA' OPERATIVE

Direzione Monza restringimento a una corsia sulla semicarreggiata opposta (su corsia zebra).


Direzione Vedano mantenimento della attuale corsia singola con anticipo del restringimento in prossimità dell'innesto di Via Sant'Andrea.

SCHEMI GRAFICI

PLANIMETRIA



PROSPETTO



PIANO DELLA COMUNICAZIONE ALL'UTENZA

Non si prevede uno specifico piano di comunicazione all'utenza.